



Технический Бюллетень

Модель Автомобиля:

A520 (A21, 2.0Л.)

№ ТВ-Е0187

Дата: 2008-07-02

Тема:

Процедура диагностики системы климат контроля на автомобилях А21.

Описание:

Система климат контроля установленная на автомобилях А21 имеет функцию самодиагностики. Для проведения самодиагностики системы климат контроля необходимо провести нижеописанную процедуру.

Процедура:

1. Поверните ключ зажигания в положение «ON»



2. Включите систему климат контроля, нажав кнопку «Push auto».



3. Установите отображаемую на дисплее системы климат контроля температуру с помощью ручки регулировки температурного режима на значение - 29,5 °С.



3. Три раза синхронно кратковременно (<0.2 сек) нажмите кнопку «AUTO» и кнопку «MODE».



4. После корректного выполнения вышеописанных операций, система климат контроля произведет самодиагностику. После чего, система климат контроля выведет информацию, о состоянии системы. Расшифровка отображаемых кодов состояния системы климатической установки приведена ниже.



Расшифровка кодов состояния системы климат контроля:

- 00-** неисправности отсутствуют
- 01-** неисправность датчика температуры воздуха в салоне
- 02-** неисправность датчика температуры наружного воздуха
- 03-** неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости (системы климат контроля)
- 04-** неисправность датчика измерения уровня светового потока
- 05-** неисправность вентилятора системы климат контроля и (или) блока управления вентилятором системы климат контроля.
- 06-** неисправность механизма регулировки температурного режима
- 07-** неисправность механизма распределения воздушного потока